

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Tira de cubierta TPO PS

Sensible a la presión



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

La Tira de Cubierta TPO PS es una membrana TPO no reforzada de 30 mils (0,76 mm) de grosor, laminada a un adhesivo sintético sensible a la presión de 30 mils (0,76 mm) de grosor nominal. La Tira de Cubierta TPO PS está disponible en rollos de 6" de ancho (152 mm) x 100' (30,5 m) de largo y en tres colores: blanco, gris y beige.

USOS BÁSICOS

La tira de cubierta TPO PS está diseñada para decapar bridas metálicas planas (es decir, borde de goteo) y está limitada a una cobertura máxima de garantía de 20 años. Las tiras de cubierta TPO PS no pueden usarse para tapajuntar esquinas, tuberías, uniones en T, uniones a tope, juntas ni ninguna brida metálica inclinada como topes de grava u otros bordes metálicos inclinados.

ESPECIFICACIONES

Colores: Blanco, gris y beige Grosor nominal: 0,060" (1,52 mm)

Ancho nominal: Membrana - 6" (152 mm) Adhesivo - 6-1/4" (159 mm)

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Resistencia a la tracción, psi (MPa)	ASTM D412	2.500 (17,2) mínimo 2.900 (20,0) Típico
Elongación, %	ASTM D412	600 mínimo 750 típico
Dureza, Shore A	ASTM D2240	Típico 80
Base	Membrana - Adhesivo TPO no reforzado - Goma sintética con forro de liberación transparente	
Sólidos	100%	

INFORMACIÓN DE LEED

Contenido reciclado pre-consumidor	0%
Contenido reciclado posterior al consumo	0%
Ubicación de fabricación	Centro de Michigan, MI
Índice de Reflectancia Solar (SRI)	N/A

EMBALAJE

- 2 rollos por caja
- 22 libras por rollo

BENEFICIOS Y DECLARACIONES SUPLEMENTARIAS

- El adhesivo es compatible con una variedad de acabados metálicos
- Ofrece una instalación rápida y sencilla sin soldadura

TEMPERATURA DE INSTALACIÓN

Si el producto se expone a temperaturas frías, restaura la temperatura ambiente, 60°F (15°C), antes de su uso.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Limpia la membrana existente (y el metal si procede) con limpiador de membranas envejecido y trapos de fibra natural. Puede ser necesario un compresor Scotch-Brite® para eliminar una acumulación abundante de suciedad. Vierte una pequeña cantidad de limpiador de membranas envejecido sobre una base de imprimación y frota la zona para que se fulmine en un movimiento circular. Limpia la suciedad residual con trapos limpios.
- Utilizando un rodillo de siesta medio de 4", aplicar imprimación TPO o cebadora baja en COV en la zona de membrana a aplicar con el flash. La zona correctamente imprimada será uniforme en color, sin franjas y libre de grumos o charcos.
- Toda la superficie donde se aplicará el tapajuntas debe estar limpia. El adhesivo en la parte trasera de la tira de cubierta TPO PS no se adherirá a superficies polvoreadas o sucias. Cualquier contaminación residual en la superficie será perjudicial para la resistencia de unión del adhesivo.
- Instalar la tira de cubierta inmediatamente después de que se quite el cebador TPO para minimizar la posible contaminación por polvo y favorecer la adhesión en clima frío.
- Despega 10-12" (250-300 mm) del forro de liberación protectora de la tira de cubierta TPO PS. Coloca el tapaillado sobre la zona a cubrir y presiona con una presión firme y uniforme a mano en toda la zona. Continúa este proceso hasta completar toda la zona a flashear. (No se requiere sellador de borde cortado en los bordes de la tira de cubierta TPO PS).
- Rodar inmediatamente la tira de cubierta TPO PS con un rodillo de neopreno de 2" (50 mm) de ancho usando presión positiva. Rodar sobre el borde de la tira de cubierta, no paralelo a él. En zonas donde la tira de cubierta TPO PS cruza junta metálica, una junta de membrana (junta en T) o en una solapada final, se utiliza una pistola de aire caliente para calentar la superficie superior (membrana TPO) de la tira de cubierta TPO PS y pliegear el material en el step-off, luego aplicar JTS-1 o sellador universal monocapa en la intersección y extender al menos 3" más allá de la intersección. Este proceso reduce la posibilidad de que se forme un canal de agua.
- Para lograr una correcta adhesión de la tira de cubierta TPO PS cuando las temperaturas en la obra bajan de 40°F (5°C), calentar la zona limpia/cebada de la membrana con una pistola de aire caliente mientras se aplica y presiona el tapajuntas. Revise las especificaciones y detalles de MuleHide para obtener más información.

PRECAUCIONES

- La tira de cubierta TPO PS no puede usarse para tapajuntar esquinas, tuberías, uniones en T, uniones a tope ni bridas metálicas inclinadas como bordes metálicos inclinados.
- Evita el contacto prolongado con la piel. En caso de contacto con la piel, lava bien la zona afectada con agua y jabón.
- Temperaturas prolongadas de almacenamiento en el lugar de trabajo superiores a 90° F (32° C) pueden afectar la vida útil del producto.



Tira de cubierta TPO PS

Sensible a la presión



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

4. En tiempo cálido y soleado, guarda la tira de cobertura TPO PS en el embalaje original o en una zona sombreada antes de usarla.
5. La tira de cubierta de PS TPO debe almacenarse en un lugar seco.
6. Debido al desprendimiento del disolvente, puede formarse condensación en la imprimación recién aplicada cuando la temperatura ambiente está cerca del punto de rocío. Si se desarrolla condensación, debe detenerse la aplicación de imprimación y la tira de cubierta TPO PS, ya que no se logrará la adherencia adecuada. Deje que la superficie afectada se seque y aplique una capa fina de imprimación de cinta sobre la superficie previamente recubierta (afectada) y aplique la tira de cobertura TPO PS cuando las condiciones lo permitan.
7. No permitir que los residuos (petróleo, grasa, aceite, disolventes, aceite vegetal o mineral, grasas animales, etc.) ni la ventilación directa de vapor entren en contacto con la tira de cubierta TPO PS.

8. MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

El almacenamiento y uso de la tira de cubierta TPO PS a temperaturas inferiores a 40°F (4°C) resultará en la pérdida de pegamento adhesivo y, en casos extremos, no se adherirá al sustrato. Debe haber almacenamiento durante la noche para mantener la temperatura de la tira de cubierta TPO PS en un mínimo de 60° F (15°C). Se deben proporcionar cajas calientes para almacenamiento en el lugar de trabajo para mantener

una temperatura mínima del producto de 40° F (4° C).

VIDA EN LA ESTANTERÍA

1 año.

PROTECCIÓN & SEGURIDAD

MuleHide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos que protejan a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de MuleHide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal supervisor y empleados antes de utilizar productos MuleHide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

En proyectos en los que se solicite una garantía estándar o premium de MuleHide, un representante autorizado de MuleHide inspeccionará todo el trabajo finalizado. La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Consulta siempre la página web de MuleHide en www.mulehide.com para la última información, cambios y actualizaciones, o contacta con MuleHide en el 800-786-1492.

AVISO: AVISO

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado están destinadas a ser una guía para el uso del material y se consideran verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede anular esta información, salvo cuando se haga por escrito por Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a otorgar ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito particular ni ninguna otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide. Por favor, consulte la página web de MuleHide en www.mulehide.com o contacte directamente con MuleHide en el 800-786-1492 para más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto bajo estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier fallo, lesión a personas o bienes (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad derivada de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea manipulado, almacenado o usado conforme a las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamación y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar el supuesto fallo antes de realizar las reparaciones.