Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

Hoja de datos del producto

PVC STEP 2 PRIMER

Fecha de revisión: noviembre de 2022

DESCRIPCIÓN

La imprimación de PVC Step 2 es una imprimación de empalme transparente a base de polímeros con alto contenido de sólidos que se utiliza para preparar las membranas KEE HP y PVC para unirlas a la tira de cubierta sensible a la presión (PS) de PVC.

USOS BÁSICOS

Segundo componente requerido en preparación para la instalación de la tira de cubierta de PVC PS.

BENEFICIOS

- Permite una excelente adhesión de la tira de cubierta de PVC PS a las membranas de PVC y KEE HP
- Tiempo de evaporación rápido para una instalación más rápida

Propiedades físicas y características	
Apariencia	Suave, sin grumos
Color	Transparente/Translúcido
Sólidos	15%
Punto de inflamabilidad	18 ° F (-8 ° C)
Peso neto promedio	6,5 lb/galón (2,9 kg)
Vigencia	1 año en un envase sin abrir
Las propiedades y características típicas se basan en muestras probadas y no están garantizadas para todas las muestras de este producto. Estos datos e información pretenden ser una guía y no reflejan el rango de especificaciones para ninguna propiedad particular de este producto.	

TASA DE COBERTURA

200 a 250 pies cuadrados (19 a 24 metros cuadrados) por galón (una superficie).

EMBALAJE

(2)latas de 1 galón (3,8 litros) por caja

APLICACIÓN

1. Revuelva bien hasta que todo el pigmento sedimentado se mezcle con la solución. Los sólidos suspendidos en PVC Paso 2 Imprimación tienden a asentarse; Revuelva o agite la solución con frecuencia durante el uso.
2. La superficie de la membrana de PVC o KEE HP (ya cubierta por el activador del paso 1 de PVC) a la que se aplicará la imprimación del paso 2 de PVC debe estar seca y limpia. Los bordes metálicos se pueden limpiar con PVC o limpiador de membranas con bajo contenido de COV antes de la aplicación de la imprimación.
3. Aplique PVC Step 2 Primer con una brocha o un rodillo de pintura de pelo medio. La membrana y la superficie metálica deben ser de color uniforme sin rayas ni charcos. Aplique PVC Step 2 Primer en un área más amplia que el área de empalme real para garantizar una cobertura completa.
4. Utilice PVC Step 2 Primer sin diluir. **No diluya. El adelgazamiento afectará al rendimiento.**
5. Deje que la imprimación del paso 2 se evapore por completo antes de aplicar la tira de cubierta de PVC PS. Las condiciones de secado variarán según las condiciones del aire ambiente.
6. Debido al evaporado del solvente, se puede formar condensación en el PVC recién aplicado Paso 2 Imprimación cuando la temperatura ambiente está cerca del punto de rocío. Si se desarrolla condensación, se debe suspender la aplicación de PVC Step 2 Primer ya que no se logrará una adhesión adecuada. Deje que la superficie se seque. Cuando las condiciones lo permitan, aplique una fina capa de ambientador de PVC Paso 2 Primer a la superficie previamente recubierta.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

- Las temperaturas de almacenamiento prolongadas en el lugar de trabajo superiores a 90 ° F (32 ° C) pueden afectar la vida útil del producto. Si la imprimación se almacena a temperaturas inferiores a 60 ° F (15 ° C), restaure a temperatura ambiente antes de usarla.

PRECAUCIONES

- Lávese bien después de manipularlo. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Se recomienda el uso de guantes resistentes a la permeabilidad (que cumplan con ANSI / ISEA 105-2005) y gafas de seguridad. Mantener alejado del calor, las chispas, los motores y las llamas abiertas. NO FUME MIENTRAS LO USA. Mantenga la tapa cerrada cuando no esté en uso.
- Revise la hoja de datos de seguridad correspondiente para obtener información de seguridad completa antes de usarla.
- DAÑINO SI SE INGIERE. LÍQUIDO INFLAMABLE. PUEDE SER IRRITANTE PARA LA PIEL Y LOS OJOS.
- En caso de ingestión, NO INDUZCA EL VÓMITO. Llame al médico de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague con agua durante al menos 15 minutos. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. Si se desarrolla irritación, llame al médico.

- En caso de incendio, manéjelo como un fuego de solvente o gasolina. Use extintores de incendios de productos químicos secos, dióxido de carbono o espuma. Se puede usar niebla de agua o aerosol para sofocar el fuego y enfriar los recipientes. No use un chorro sólido de agua para combatir el fuego porque puede dispersar y propagar el fuego.
- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Información LEED®	
Contenido reciclado preconsumo	0%
Contenido reciclado posconsumo	0%
Ubicación de fabricación	645 g/l
Ubicación de fabricación	Carlisle, Pensilvania

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Mule-Hide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de Mule-Hide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos Mule-Hide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con Mule-Hide al 800-786-1492.

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando Mule-Hide Products Co., Inc. lo haga por escrito. Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, Mule-Hide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de Mule-Hide, consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com o comuníquese directamente con Mule-Hide al 800-786-1492 para obtener más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. Mule-Hide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de que se realicen las reparaciones.