

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



TIRA DE CUBIERTA DE TPO DE PIEL DE MULA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Rev. Feb 2020

La tira de cubierta de TPO es una membrana de TPO no reforzada de 30 milésimas de pulgada (0,76 mm) de espesor laminada a un adhesivo sensible a la presión de caucho sintético completamente curado de 30 milésimas de pulgada (0,76 mm) de espesor. La tira de cubierta de TPO está disponible en rollos de 6" de ancho (152 mm) x 100' (30,5 m) de largo y en tres colores: blanco, gris y tostado.



USOS BÁSICOS

La tira de cubierta de TPO está diseñada para pelar bridas metálicas planas (es decir, borde de goteo) y está limitada a una cobertura de garantía máxima de 20 años. Las tiras de cubierta de TPO *no se pueden* usar para tapajuntas de esquinas, tuberías, juntas en T, juntas a tope, costuras o bridas metálicas en ángulo, como topes de grava u otros bordes metálicos inclinados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propiedades y características típicas*		
Colores	Blanco, tostado y gris	
Resistencia a la tracción, psi (MPa)	ASTM D412	2,500 (17.2) mínimo 2,900 (20.0) típico
Alargamiento, %	ASTM D412	600 mínimo 750 típico
Dureza, Shore A	ASTM D2240	Típico 80
Base	Membrana - Adhesivo TPO no reforzado - Caucho sintético con revestimiento antiadherente transparente	
Sólidos	100%	
Espesor nominal:	0,060" (1,52 mm)	
Ancho nominal	Membrana – 6" (152 mm) Adhesivo – 6 1/4" (159 mm)	
Longitud nominal	100 pies (30,5 m)	
Peso neto por rollo	22 libras (10 kg)	
Vigencia	Un año	
* Las propiedades y características típicas se basan en muestras probadas y no están garantizadas para todas las muestras de este producto. Estos datos e información pretenden ser una guía y no reflejan el rango de especificaciones para ninguna propiedad particular de este producto.		

Información LEED	
Contenido reciclado preconsumo	0%
Contenido reciclado posconsumo	0%
Ubicación de fabricación	Centro de Michigan, MI
Índice de reflectancia solar (SRI)	N/A

EMBALAJE

2 rollos por caja
22 libras (10 kg) por rollo

BENEFICIOS Y DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS

- El adhesivo es compatible con una variedad de acabados metálicos
- Ofrece una instalación rápida y fácil sin soldaduras

Hoja de datos del producto

TIRA DE CUBIERTA DE TPO DE PIEL DE MULA

TEMPERATURA DE INSTALACIÓN

Si el producto se expone a temperaturas frías, restaure a temperatura ambiente (~60°F (15°C)) antes de su uso.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Limpie la membrana existente (y el metal si corresponde) con Weathered Membrane Cleaner y trapos de fibra natural. Puede ser necesaria una almohadilla Scotch-Brite® para eliminar una gran acumulación de suciedad. Vierta una pequeña cantidad de Weathered Membrane Cleaner sobre una almohadilla de imprimación y frote el área para que se aplique con movimientos circulares. Limpie la suciedad residual con trapos limpios
2. Con una almohadilla Scotch-Brite® limpia, aplique Tape Primer en el área de la membrana que se va a flashear. El área debidamente preparada será de color uniforme sin rayas y libre de pegotes o charcos.
3. Toda la superficie donde se aplicará el tapajuntas debe estar limpia. El adhesivo en la parte posterior de la tira de cubierta TPO no se adhiere a las superficies despolvadas / sucias. Cualquier contaminación superficial residual será perjudicial para la fuerza de unión del adhesivo.
4. Instale la tira de cubierta inmediatamente después de que la imprimación de cinta se evapore para minimizar la posible contaminación por polvo y promover la adhesión en climas más fríos.
5. Despegue 10-12" (250-300 mm) del revestimiento protector de la tira de cubierta de TPO. Coloque el tapajuntas sobre el área a cubrir y presione hacia abajo con una presión firme y uniforme con la mano en toda el área. Continúe este proceso hasta que se complete el área completa que se va a flashear. (No se requiere sellador de bordes cortados a lo largo de los bordes de la tira de cubierta TPO).
6. Enrolle inmediatamente la tira de cubierta de TPO con un rodillo de neopreno de 2" (50 mm) de ancho usando presión positiva. Pase el rodillo por el borde de la tira de cubierta, no paralelo a él. **En áreas donde la tira de cubierta de TPO cruza una junta de metal, una costura de membrana (junta en T) o en una vuelta final, use una pistola de aire caliente para calentar la superficie superior (membrana de TPO) de la tira de cubierta de TPO y pliegue el material en el escalón.** Este proceso reduce la posibilidad de que se forme un canal de agua.
7. Para lograr una adhesión adecuada de la tira de cubierta de TPO cuando las temperaturas del lugar de trabajo caen por debajo de 40 ° F (5 ° C), caliente el área limpia / imprimada de la membrana con una pistola de aire caliente mientras se aplica el tapajuntas y se presiona en su lugar.

Revise las especificaciones y detalles de Mule-Hide para obtener información adicional.

PRECAUCIONES

1. La tira de cubierta de TPO no se puede utilizar para tapajuntas de esquinas, tuberías, juntas en T, juntas a tope o bridas metálicas en ángulo, como bordes de metal inclinados.
2. Evite el contacto prolongado con la piel. En caso de contacto con la piel, lave bien el área afectada con agua y jabón.
3. Las temperaturas de almacenamiento prolongadas en el lugar de trabajo superiores a 90° F (32° C) pueden afectar la vida útil del producto.
4. En climas cálidos y soleados, mantenga la tira de cubierta de TPO en su embalaje original o en un área sombreada antes de usarla.
5. La tira de cubierta TPO debe almacenarse en un área seca.
6. Debido al evaporado del solvente, se puede formar condensación en la imprimación de cinta recién aplicada cuando la temperatura ambiente está cerca del punto de rocío. Si se desarrolla condensación, se debe detener la aplicación de imprimación de cinta y tira de cubierta de TPO, ya que no se logrará una adhesión adecuada. Deje que la superficie afectada se seque y aplique una fina capa refrescante de imprimación de cinta a la superficie previamente recubierta (afectada) y aplique la tira de cubierta de TPO cuando las condiciones lo permitan.
7. No permita que los productos de desecho (petróleo, grasa, aceite, solventes, aceite vegetal o mineral, grasas animales, etc.) o la ventilación directa de vapor entren en contacto con la tira de cubierta de TPO.
8. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

El almacenamiento y uso de la tira de cubierta de TPO a temperaturas inferiores a 40°F (4° C) resultará en una pérdida de adherencia adhesiva y, en casos extremos, no se adherirá al sustrato. El almacenamiento durante la noche debe estar disponible para mantener la temperatura de la tira de cubierta TPO a un mínimo de 60° F (15° C). Se deben proporcionar cajas calientes para el almacenamiento en el lugar de trabajo para mantener una temperatura mínima del producto de 40° F (4° C).

Hoja de datos del producto

TIRA DE CUBIERTA DE TPO DE PIEL DE MULA

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Mule-Hide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de Mule-Hide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos Mule-Hide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con Mule-Hide Products Company al 800-786-1492.

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando Mule-Hide Products Co., Inc. lo haga por escrito. Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, Mule-Hide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones.

Mule-Hide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de que se realicen las reparaciones.