

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Adhesivo acrílico a base de agua

Rendimiento de unión superior



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

El adhesivo acrílico a base de agua es un adhesivo acrílico a base de látex con un rendimiento de unión superior que se utiliza para unir membranas de EPDM a sustratos horizontales aprobados. El producto es de color blanco cuando está mojado y es transparente cuando está seco. El contenido de sólidos es de aproximadamente el 60% y la textura general es similar a la pintura de látex.

USOS BÁSICOS

Se utiliza como adhesivo de un solo lado (colocación en húmedo) sobre superficies horizontales porosas (pendiente máxima de 2:12) como madera contrachapada, OSB, madera, tableros de fibra de alta densidad, DensDeck®, tablero de techo de fibra de yeso Securock®, panel de cubierta FR (solo uso modular). El adhesivo se aplica al sustrato aceptable y la hoja se enrolla inmediatamente en su lugar en el adhesivo blanco y húmedo. Mientras el adhesivo aún está húmedo; la membrana de EPDM se puede mover y ajustar para eliminar cualquier arruga. El tiempo de trabajo antes de la configuración es de aproximadamente 15 a 20 minutos. Como este producto es a base de agua y no contiene disolventes, el tiempo de secado real depende de la temperatura y la humedad.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- No inflamable y no tóxico
- Una vez fraguado, no se descompone cuando se sumerge en agua durante períodos prolongados de tiempo
- El rendimiento de la temperatura de la aplicación es satisfactorio por encima de 45 ° F y por debajo de 120 ° F
- Se instala fácil y sin problemas, lo que acelera las operaciones
- Se puede volver a sellar en el recipiente sin que se realice el fraguado
- Puede usarse como componente en sistemas garantizados por MuleHide hasta 20 años

EMBALAJE

Empaquetado en cubos de 1 galón, cubos de 5 galones, tambores de 55 galones y contenedores de 275 galones.

APROBACIONES / CUMPLIMIENTO DE CÓDIGOS

Hay disponible una variedad de clasificaciones de laboratorio de suscripción y calificaciones mutuas de fábrica. Póngase en contacto con el Departamento Técnico de MuleHide para obtener información adicional.

TASAS DE COBERTURA

Aproximadamente de 100 ft² a 120 ft² por galón. Esta tasa de cobertura es un promedio y puede variar debido a las condiciones del lugar de trabajo y la porosidad de la superficie a la que se aplica.

TEMPERATURA DE INSTALACIÓN

No use adhesivo si la temperatura ambiente es inferior a 45 ° F o si se espera que las temperaturas nocturnas caigan por debajo de 40 ° F dentro de las 48 horas posteriores a la aplicación.

PROPIEDADES TÍPICAS

Base Material	Acrílico
Color	Blanco (translúcido cuando está seco)
Sólidos	60%
Viscosidad de Brookfield	Pasta vertible
Peso neto promedio	8.40 lbs. / galón (3.69 Kg)
VOC	<25 g/L
Embalaje	1, 5, 55 y 275 galones
Vigencia	1 año

*Propiedades generales. Las propiedades y características típicas se basan en muestras probadas y no están garantizadas para todas las muestras de este producto. Estos datos e información pretenden ser una guía y no reflejan la especificación o el rango de especificaciones de ninguna propiedad particular de este producto.

PRECAUCIÓN: El producto debe almacenarse a más de 60 ° F. El producto no se puede utilizar una vez congelado. No permita que el adhesivo de unión a base de agua MuleHide se congele.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Preparación de la superficie:

La superficie sobre la que se aplicará el adhesivo deberá estar limpia, lisa, seca, libre de aletas, bordes afilados, materiales sueltos y extraños, aceite y grasa. Las depresiones mayores de 1/4 "deben estar emplumadas; usando epoxi, mortero u otro material de parcheo aprobado. Todas las proyecciones afiladas se eliminarán barriendo, soplando o limpiando con aspiradora.

Aplicación:

1. El adhesivo se puede rociar, enrollar o cepillar sobre sustratos aceptables.
2. Una vez colocada la membrana de EPDM y con tiempo suficiente para relajarse, doblar la membrana por la mitad exponiendo el sustrato aceptable que se va a adherir. Comenzando en el pliegue, aplique adhesivo al sustrato solo a razón de 100 a 120 pies cuadrados por galón. A medida que avanza con el adhesivo, enrolle inmediatamente la membrana en un adhesivo blanco húmedo. Coloque la membrana en el adhesivo lo antes posible. Esto asegura la humectación de la superficie de EPDM. No aplique en un área grande que permita que el adhesivo comience a adherirse antes de que pueda colocar la membrana en él. La membrana debe colocarse en el adhesivo mientras está húmedo. Si el adhesivo comienza a aclararse, debe aplicar más adhesivo.
3. Una vez que la mitad de la hoja esté en su lugar, use una escoba de empuje para barrer la superficie, manteniendo una presión constante con la escoba contra la superficie de la hoja, matando las superficies y eliminando el aire capturado entre la membrana y el sustrato (plataforma). Si hay arrugas, vuelva a colocar la sábana con una escoba de empuje o con la mano para eliminar la arruga. Repita el procedimiento para la segunda mitad de la hoja.



Adhesivo acrílico a base de agua

Rendimiento de unión superior



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

4. Para confirmar que ha instalado la cantidad adecuada de adhesivo, después de cepillar una sección de membrana, levante una esquina de la membrana. El adhesivo blanco debe ser visible tanto en la membrana como en el sustrato. La parte inferior de la membrana debe verse como si el adhesivo se hubiera aplicado directamente a la membrana. Si es así, vuelva a colocar rápidamente la membrana y vuelva a colocar una escoba en la superficie. Si hay poca o ninguna transferencia, entonces se dejó secar el adhesivo o se aplicó un adhesivo insuficiente. Esto se puede corregir enrollando rápidamente la membrana hasta el punto donde hay una buena transferencia de adhesivo, aplicando más adhesivo en el área abierta y colocando la membrana nuevamente en su lugar. Termine cepillando la membrana.

5. **NOTA:** El tráfico sobre la membrana debe mantenerse al mínimo. Las huellas serán evidentes en la superficie de la lámina si se produce tráfico peatonal. Las huellas deben ser cepilladas inmediatamente y serán menos visibles una vez que el adhesivo se cure.

Precauciones:

1. Revise la hoja de datos de seguridad del material correspondiente para obtener información de seguridad completa antes de su uso.
2. Si se ingiere, **NO INDUZCA EL VÓMITO**. Llame a un médico de inmediato.
3. Evite el contacto con la piel. Lávese bien las manos después de manipularlas. En caso de contacto con la piel, lave bien el área afectada con agua y jabón. Comuníquese con el médico si la irritación persiste.
4. Evite el contacto con los ojos. Se recomiendan gafas de seguridad o gafas protectoras. Si salpica los ojos, enjuáguelos inmediatamente con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos. Comuníquese con un médico de inmediato.
5. No diluya el adhesivo de unión a base de agua acrílica MuleHide. El adelgazamiento afectará al rendimiento.
6. No permita que el adhesivo adhesivo acrílico a base de agua MuleHide se congele. El material que se ha congelado debe desecharse.
7. Las tasas de cobertura son promedio y pueden variar debido a las condiciones del lugar de trabajo.
8. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

LIMPIAR

El adhesivo se puede quitar de las manos con agua y un detergente ligero cuando está mojado. Cuando esté seco, use un solvente seguido de agua y jabón.

Con el equipo de pulverización, use agua seguida de limpiadores solventes, seguida de agua con detergente. Las cubiertas de rodillos de pintura se pueden dejar en el material hasta el próximo uso o limpiar con agua cuando estén mojadas. El derrame de material se puede eliminar fácilmente con agua cuando está mojado. Si el adhesivo se ha secado, retire la mayor cantidad posible de adhesivo superficial y limpie el área con solvente hasta que se retire.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Almacene en envases originales sin abrir a 60 ° F-80 ° F para una máxima vida útil. Las temperaturas más altas reducen la vida útil normal. **NO PERMITA QUE SE CONGELE.** Rotar el stock. No apile paletas dos veces.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

MuleHide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información sobre salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de MuleHide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos MuleHide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

En proyectos en los que se solicite una garantía estándar o premium de MuleHide, un representante autorizado de MuleHide inspeccionará todo el trabajo completado. La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de MuleHide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con MuleHide al 800-786-1492.

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando lo haga por escrito Mule-Hide Products Co., Inc. ("MuleHide"). Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, MuleHide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de MuleHide, consulte el sitio web de MuleHide en www.mulehide.com o comuníquese directamente con MuleHide al 800-786-1492 para obtener más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto bajo estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. MuleHide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de realizar las reparaciones.