

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Hoja de datos del producto

SELLADOR VERTIBLE DE UNA PARTE NEGRO

MULE-HIDE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El sellador vertible negro de una parte es un sellador de poliéter elastomérico de una sola parte, que cura la humedad, que proporciona un tiempo rápido de piel cuando se expone a la humedad atmosférica formando una superficie de goma impermeable en menos de una hora. El curado por humedad continúa durante catorce a veintiocho días, hasta que un sello de goma sólida de dos pulgadas de profundidad encierra la penetración. El tiempo de curado completo variará según la humedad relativa y la temperatura. La imprimación de cinta de Mule-Hide debe aplicarse a todas las superficies que estarán en contacto con el sellador vertible negro de una parte. El sellador no utilizado que quede en la bolsa seguirá siendo utilizable hasta 30 días si la bolsa se vuelve a sellar con la tapa original.



USOS BÁSICOS

Este producto está diseñado para usarse con nuestros bolsillos de sellador de EPDM. La consistencia vertible de una parte del sellador permite un llenado rápido de la bolsa sin mezclar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Valores típicos*	
Color	Negro
Olor	Olor suave a éster (menta) cuando está mojado. Inodoro cuando está seco.
Gravedad específica	1.4 (11.6 lbs/galón) – 1.5 (12.5 lbs/galón)
Viscosidad (Brookfield RTV), cps	Autonivelación 20,000 – 50,000
Dureza (Shore A) ASTM C 0661	25 - 35
Gracias Tiempo Libre ASTM C 0679	Menos de 1 hora @ 70 grados F. (21 grados C)
Flexión a baja temperatura – PASS	Menos 20 grados F
Temperatura de servicio ASTM 2453	Menos 40 grados F a 200 grados F. (Menos 40 grados C a 93 grados C)
Encogimiento (curado de 14 días)	Sin contracción medible
Alargamiento @ Rotura, % ASTM D 412	450
Resistencia a la intemperie a largo plazo ASTM G 53 - 98 ciclos @ 12 horas / ciclo - Exposición al condensado: 4 horas @ 122 ° F (50 ° C) - Exposición a los rayos U.V.: 8 hrs@ 158 ° F (70 ° C)	Sin grietas ni craquelado
*Las propiedades y características típicas se basan en muestras probadas y no están garantizadas para todas las muestras de este producto. Estos datos e información pretenden ser una guía y no reflejan la especificación o el rango de especificaciones de ninguna propiedad particular de este producto.	

EMBALAJE

Cada caja contiene: 4 bolsas de 0,5 galones por cubo (4-2 litros)

Peso por caja: 29 lbs/cubo (13,15 kg)

BENEFICIOS Y DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS

- No requiere mezcla, listo para usar
- Bolsa resellable con tapa original
- Proporciona un sello flexible y duradero alrededor de proyecciones difíciles de flashear
- Proporciona un sello hermético en menos de una hora después de la aplicación



Hoja de datos del producto

SELLADOR VERTIBLE DE UNA PARTE NEGRO

MULE-HIDE

TASAS DE COBERTURA

Una bolsa de 0.5 galones (2 litros) llenará 122 pulgadas cúbicas de volumen dentro de un bolsillo de sellador. Por ejemplo, un bolsillo sellador de EPDM de 6" requerirá 0,23 galones (0,87 litros) para llenarse por completo (sin penetraciones). Las tasas de cobertura son promedio y pueden variar debido a las condiciones del lugar de trabajo.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN*

Preparación

1. Las superficies deben estar libres de humedad, suciedad y cualquier contaminante. Cualquier asfalto, calafateo o sellador aplicado previamente debe eliminarse de la penetración.
2. Rellene los huecos en la plataforma del techo alrededor de la(s) penetración(es) para evitar que el sellador se filtre a través del techo. El sellador vertible debe tener un mínimo de 2" (50 mm) de profundidad. Todas las penetraciones deben estar a un mínimo de 1" (25 mm) de los lados de la bandeja de brea o del bolsillo del sellador.
3. Limpie todas las superficies con el limpiador de membranas envejecidas.
4. Se requiere imprimación de cinta de piel de mula para preparar todas las superficies de EPDM, incluida la membrana de la plataforma curada y las superficies interiores del bolsillo que estarán en contacto con el sellador vertible. NO aplique imprimación a la tira de plástico azul que se forma dentro de la pared del bolsillo del sellador vertible. Deje que la imprimación se seque.
5. Retire la tapa de la bolsa de 0.5 galones (2 litros) y vierta el sellador vertible negro de una parte directamente en el bolsillo. Llene el bolsillo completamente hasta que el borde esté cubierto con un sellador vertible negro de una parte, asegurándose de que todos los huecos estén llenos.
6. Para ahorrar sellador no utilizado, exprima el aire de la bolsa y vuelva a colocar la tapa. El sellador no utilizado debe usarse dentro de 30 días.
7. Para obtener resultados, mantenga este producto a temperatura ambiente antes de usarlo.
8. Para aplicaciones en climas fríos, elimine cualquier escarcha o humedad del bolsillo interior con una pistola de calor de mano.

* Revise las especificaciones y detalles actuales de Mule-Hide para conocer los requisitos específicos de la aplicación.

Precauciones

1. Revise la hoja de datos de seguridad del material correspondiente para obtener información de seguridad completa antes de su uso.
2. Evite respirar vapores. Mantenga el recipiente cerrado cuando no esté en uso. Úselo con ventilación adecuada. Si se inhala, retírelo al aire libre. Si no respira, realice respiración artificial. Si la respiración es difícil, administre oxígeno. Llame a un médico de inmediato.
3. Si se ingiere, ¡NO INDUZCA EL VÓMITO! Llame a un médico de inmediato.
4. Evite el contacto con los ojos. Se recomiendan gafas de seguridad o gafas protectoras. Si se salpica en los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua durante al menos 15 minutos. Comuníquese con un médico de inmediato.
5. Evite el contacto con la piel. Lávese bien las manos después de manipularlas. En caso de contacto con la piel, lave bien el área afectada con agua y jabón.
6. No diluya. El adelgazamiento afectará al rendimiento.
7. Evite el contacto con superficies que no sean de goma, ya que se producirán manchas.
8. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

INFORMACIÓN LEED®

Contenido reciclado preconsumo	0%
Contenido reciclado posconsumo	0%
Contenido de COV	<25 g/L
Ubicación de fabricación	Schoolcraft, MI

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

La vida útil se establece en 18 meses. La vida útil se basa en el almacenamiento original, sin abrir o sin daños



Hoja de datos del producto

SELLADOR VERTIBLE DE UNA PARTE NEGRO

MULE-HIDE

contenedores a temperaturas que oscilan entre 60 ° F y 80 ° F. Si el sellador vertible se expone a temperaturas más bajas, restaure a temperatura ambiente antes de usarlo.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Mule-Hide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de Mule-Hide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos Mule-Hide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con Mule-Hide Products Company al 800-786-1492.

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando Mule-Hide Products Co., Inc. lo haga por escrito. Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, Mule-Hide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de Mule-Hide, consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com o comuníquese directamente con Mule-Hide al 800-786-1492 para obtener más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. Mule-Hide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de que se realicen las reparaciones.