

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Hoja de datos del producto

SELLADOR DE SOLAPA NEGRO

DESCRIPCIÓN

Fecha de revisión: junio de 2024

El sellador de solapa Sure-Seal de Mule-Hide es un material de consistencia de pistola que se utiliza para sellar el borde cortado expuesto de las membranas reforzadas de EPDM y los bordes del tapajuntas sin curar. Los selladores de regazo de Mule-Hide son extremadamente duraderos y su consistencia de caucho curado les permite expandirse y contraerse con la membrana del techo.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Sella el borde de corte expuesto de las membranas de EPDM reforzadas y los bordes del tapajuntas sin curar.
- Consistencia de caucho curado
- Aplicado con una pistola de calafateo
- Sella empalmes de bordes de EPDM

TASA DE COBERTURA

Este material tiene una tasa de cobertura de 22' (6,7 m) por tubo con un cordón de 5/ 16" (8 mm)



INSTALACIÓN

1. Todas las superficies que se sellarán con sellador de solapa deben ser firmes, secas y libres de aceite, polvo y otros materiales extraños.
2. Después de completar los empalmes con los materiales de empalme adecuados, limpie el EPDM para eliminar todos los materiales extraños limpiando con un trapo limpio humedecido con limpiador de membranas envejecidas.

Nota: Se recomiendan guantes resistentes a la permeabilidad (que cumplan con ANSI / ISEA 105-2005) mientras se usa este material.

3. Aplique una gota de sellador de solapa de 5/ 16" (8 mm) a lo largo del borde expuesto de la membrana.
4. El sellador de solapa debe aplicarse en los bordes de tapajuntas no curados requeridos al final de la jornada laboral. El sellador de solapa se puede aplicar inmediatamente al tapajuntas sin curar.

Revise las especificaciones y los detalles de Mule-Hide para obtener información completa sobre la instalación.

PRECAUCIONES

- Revise la hoja de datos de seguridad correspondiente para obtener información de seguridad completa antes de usarla.
- Los selladores de solapa son INFLAMABLES. Contienen destilados de petróleo que son peligrosos riesgos de incendio y explosión cuando se exponen al calor, las llamas o las chispas. Almacenar y usar lejos de todas las fuentes de calor, llamas o chispas. No fume mientras se aplica. No lo use en áreas confinadas o sin ventilación. Los vapores son más pesados que el aire y pueden viajar por el suelo hasta una fuente de ignición distante y retroceder. Se requiere una etiqueta de precaución roja para el envío.
- Evite respirar vapores. Mantenga el recipiente cerrado cuando no esté en uso. Úselo con ventilación adecuada. Si se inhala, retírelo al aire libre. Si no respira, realice respiración artificial. Si la respiración es difícil, administre oxígeno. Llame a un médico de inmediato.
- En caso de ingestión, NO INDUZCA EL VÓMITO. Llame a un médico de inmediato.
- Evite el contacto con los ojos. Se recomiendan gafas de seguridad o gafas protectoras. Si se produce contacto con los ojos, enjuague inmediatamente los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos. Comuníquese con un médico de inmediato.
- Evite el contacto con la piel. Lávese bien las manos después de manipularlas. En caso de contacto con la piel, lave bien el área afectada con agua y jabón.
- Siga las instrucciones de empalme recomendadas por Mule-Hide. NO USAR como cemento de empalme entre membranas.

Hoja de datos del producto

SELLADOR DE SOLAPA NEGRO

- Las temperaturas de almacenamiento en el lugar de trabajo superiores a 90 ° F (32 ° C) acortarán la vida útil del producto. Si el sellador de solapa se almacena a temperaturas inferiores a 60 ° F (15 ° C), restaure a temperatura ambiente antes de usarlo.
- Al usar un paño solvente excesivamente húmedo mientras limpia el borde del empalme, se puede dejar solvente en el desplazamiento de las láminas de membrana. Para evitar este problema, use un trapo húmedo y asegúrese de que el limpiador de membranas desgastadas esté completamente evaporado antes de la aplicación del sellador de solapamiento.
- Si se aplica durante períodos de frío, humedad o alta humedad, es posible que la evaporación de los solventes se reduzca sustancialmente, lo que resultará en una ligera hinchazón de la membrana. Esto se agravaría aún más si el sellador se aplicara en una capa inusualmente pesada.
- Las tasas de cobertura son promedio y pueden variar debido a las condiciones del lugar de trabajo.
- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Color	Negro
Sólidos	63%
Punto de inflamabilidad	Taza abierta de 40 °F (4 °C)
Temperatura de servicio	-60 °F a 180 °F (-51 °C a 82 °C)
Gravedad específica	1.03
Flexión para clima frío	Excelente
Resistencia a: Tinción	Excelente
Envejecimiento general	Excelente
Ozono Radiación	Excelente
ultravioleta Hundimiento	Excelente
Agua Ácido Álcali	Excelente Excelente Bueno
VOC	400 gramos/litro
Peso neto promedio / galón	8,58 libras (1,03 kg/l)
Embalaje	25 tubos/cartón
Vigencia	1 año

INFORMACIÓN LEED®

Contenido reciclado preconsumo	0%
Contenido reciclado posconsumo	0%
Ubicación de fabricación	Carlisle, Pensilvania

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Mule-Hide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de Mule-Hide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos Mule-Hide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, los cambios y las actualizaciones o comuníquese con Mule-Hide Products Company al 800-786-1492.

SELLADOR DE SOLAPA NEGRO

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando Mule-Hide Products Co., Inc. lo haga por escrito. Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, Mule-Hide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. Este producto puede ser elegible para una garantía de Mule-Hide, consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com o comuníquese directamente con Mule-Hide al 800-786-1492 para obtener más detalles. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. Mule-Hide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de que se realicen las reparaciones.