

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Hoja de datos del producto

RUSS SENSIBLE A LA™ PRESIÓN DE PIEL DE MULA (6")

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TPO Pressure-Sensitive RUSS es una tira de membrana de TPO reforzada de 0,045" (1,14 mm) de espesor nominal con un adhesivo sensible a la presión de caucho sintético totalmente curado de 0,035" (0,89 mm) de espesor laminado a lo largo de un borde. El adhesivo sensible a la presión no mancha y no afectará el color de la membrana con el tiempo. La membrana TPO reforzada mide 6" (150 mm) de ancho, mientras que la tira adhesiva mide 3" (75 mm) de ancho.



USOS BÁSICOS

TPO Pressure-Sensitive RUSS se puede usar con TPO y membrana EPDM blanca sobre negro y solo debe instalarse en superficies horizontales utilizando un sujetador Mule-Hide apropiado debajo de la membrana del techo para proporcionar una sujeción adicional en los cambios de ángulo. RUSS está asegurado con sujetadores Mule-Hide EHD (#15) o HDP (#14) y placas de costura Mule-Hide de 2.4".

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Propiedades y características típicas*	
Base	Membrana-TPO (reforzado con poliéster) Adhesivo-Caucho sintético
Espesor	Membrana 0.045" (1.14mm) Adhesivo 0.035" (0.89mm)
Tamaño	6" x 100' (150 mm x 30,5 m)
Embalaje	200 lf/ctn (60m) - 2 rollos
Peso/Cartón	40 libras (18,1 kg)
Vigencia	1 año

*Las propiedades y características típicas se basan en muestras probadas y no están garantizadas para todas las muestras de este producto. Estos datos e información pretenden ser una guía y no reflejan el rango de especificaciones para ninguna propiedad particular de este producto.

BENEFICIOS

- Elimina la necesidad de tapajuntas de pared separados
- Elimina las penetraciones a través de la lámina en la base de proyecciones o paredes verticales
- Elimina la difícil tarea de soldar con calor junto a una superficie vertical

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Desenrolle y coloque el RUSS sensible a la presión TPO de 6 pulgadas horizontalmente en la base de una pared de parapeto o bordillo. Ubique la pestaña con marcas de sujetadores hacia la pared y la cinta preaplicada hacia el campo del techo hacia arriba.
2. Coloque las placas de costura de 2.4 "de 1/8" a 3/4 "(3 a 19 mm) desde el cambio de ángulo y 12" (300 mm) en el centro máximo y asegúrelas con sujetadores HDP # 14) o EHD # 15). No sujete las placas sobre la parte superior del revestimiento antiadherente, ya que esto hará que el revestimiento se rompa cuando se retire. Mule-Hide recomienda que el RUSS se sujete horizontalmente. En un caso en el que los sujetadores deben ubicarse en la superficie vertical, se debe tener cuidado de doblar el RUSS y la membrana firmemente en el cambio de ángulo para maximizar el contacto entre la cinta y la membrana. La membrana debe adherirse a todo el ancho de la cinta. Colocar las placas apretadas en el cambio de ángulo ayudará a mantener el RUSS en la posición adecuada.

Hoja de datos del producto

RUSS SENSIBLE A LA™ PRESIÓN DE PIEL DE MULA (6")

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (Continuación)

3. Elimine la suciedad o el polvo resultante de la instalación de la placa. Cualquier polvo / suciedad residual será perjudicial para la fuerza de unión del adhesivo de la cinta.
4. Coloque la membrana de la plataforma y limpie a fondo la parte inferior de la membrana de la plataforma con el limpiador de membranas desgastadas si es necesario. (Toda la superficie de la membrana donde debe entrar en contacto la cinta debe estar limpia. El adhesivo RUSS sensible a la presión TPO de 6 pulgadas no se adhiere a superficies desempolvadas/sucias)
5. Aplique Tape Primer en la parte inferior de la membrana de la plataforma en el área que entrará en contacto con la cinta de 3" de ancho. Consulte la hoja de datos del producto Mule-Hide para obtener instrucciones de aplicación.
6. Retire el revestimiento antiadherente de la cinta adhesiva en el RUSS sensible a la presión TPO de 6 pulgadas, tirando de él paralelo a la plataforma del techo.
7. Enrolle la membrana de la plataforma sobre la cinta adhesiva expuesta y aplique presión manual en el área de empalme.
8. Tire de la membrana hacia atrás para exponer la parte no adherida del TPO 6-Inch Pressure Sensitive RUSS. Aplique el adhesivo de unión TPO o el adhesivo de unión con bajo contenido de COV en la parte inferior de la membrana de la plataforma, el RUSS sensible a la presión TPO de 6 pulgadas expuesto y la pared del parapeto.
9. Una vez que el adhesivo se haya secado, enrolle la membrana hasta el cambio de ángulo y pliegue. (Tenga especial cuidado al plegar la membrana de TPO en el cambio de ángulo para lograr una apariencia deseable). Enrolle la membrana por la pared y la escoba para una adhesión del 100%.
10. Enrolle todo el ancho de 6" (150 mm) del área de empalme PS RUSS de 6 pulgadas de TPO con un rodillo de 2" (50 mm) de ancho usando presión positiva.
11. Para lograr una adhesión adecuada del TPO PS RUSS de 6 pulgadas cuando las temperaturas del lugar de trabajo caen por debajo de 40°F (5°C), caliente el área limpia e imprimada con una pistola de aire caliente mientras se aplica la membrana y se presiona en su lugar.

PRECAUCIONES

1. Mule-Hide recomienda que el TPO 6" Pressure Sensitive RUSS se instale y fije solo en superficies horizontales. Consulte la sección "Instalación" para conocer las precauciones al utilizar este producto verticalmente.
2. Se deben usar sujetadores Mule-Hide EHD (# 15) o HDP (# 14) y placas de costura Mule-Hide de 2.4 "al instalar el TPO Pressure Sensitive RUSS.
3. Revise la hoja de datos de seguridad del material correspondiente para obtener información de seguridad completa antes de su uso.
4. Debido al evaporado del solvente, se puede formar condensación en la imprimación de cinta recién aplicada cuando la temperatura ambiente está cerca del punto de rocío. Si se desarrolla condensación, se debe suspender la aplicación de imprimación y la instalación de TPO Pressure Sensitive RUSS ya que no se logrará una adhesión adecuada. Deje que la superficie de la imprimación se seque y aplique una fina capa de ambientador de Tape Primer a la superficie previamente recubierta cuando las condiciones lo permitan.
5. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

1. TPO Pressure Sensitive RUSS debe almacenarse en un área seca.
2. Las temperaturas de almacenamiento en el lugar de trabajo o en el almacén superiores a 90 ° F (32 ° C) pueden afectar la vida útil del producto.
3. La exposición prolongada en el lugar de trabajo o en el almacén a temperaturas inferiores a 40 ° F (4 ° C) hará que el adhesivo de la cinta pierda adherencia y, en casos extremos, no se adhiera a la membrana. Si se encuentra esta situación, retire el RUSS sensible a la presión TPO a un área cálida y deje que regrese a un mínimo de 60 ° F (15 ° C).

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Mule-Hide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de Mule-Hide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos Mule-Hide en sus instalaciones.

Hoja de datos del producto

RUSS SENSIBLE A LA™ PRESIÓN DE PIEL DE MULA (6")

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con Mule-Hide Products Company al 800-786-1492.

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando Mule-Hide Products Co., Inc. lo haga por escrito. Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, Mule-Hide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. Mule-Hide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de que se realicen las reparaciones.